Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 26 de Octubre de 2.020.-

Señores
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa N° ***BHN 519***, Chassis ***MPATFS85HCH502319***, el cual se detalla a continuación:

• Batería 90 amp.	Por desgaste de uso normal
• Mano de obra	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

V°B°
Sr. Pedro Peralta
C.I. 1 907 078
Jefe de Transporte
SENATUR