Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 24 de Mayo de 2022

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 179

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Aceite diferencial
1	Mano de Obra
1	Aceite de caja
1	Mano de Obra

Dr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Dr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Dr. Alcide Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 24/05/2022

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT001180 ***Chapa:*** HFU 179 ***Kilometraje:*** 99.943

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

• Aceite diferencial
• Mano de Obra
• Aceite de caja
• Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Traspone y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Traspone y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor