GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, lunes 08 de enero del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**YBYCUI**"

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en la verificación del panel central, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	(SI)	NO

Departamento Técnico

Nº: 0008529

Cliente: BNF	
Nº Cuenta:	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Ybycuy
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: .....

Descripción del trabajo realizado

Se procedio ala verificación del cableado y se encontro cablepicado la misma Fue remplazado dando listo el sistema para activación / Queda Funcionando.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO	5	Armado Parcial	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO	6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO ✓
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO	7	Prueba Códigos	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO				

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Telefonico	25mb	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: .....

Técnicos: Pablo D. Gilberto R.

Fecha de Inicio: 9/01/24 Hora de llegada: 09:00 Fecha de Finalización: 9/01/24 Hora de Salida: 12:30

Gilberto R.
Firma Técnico

SUC. YBYCUI ★ BANCO NACIONAL DE FOMENTO ★

Firma Cliente/Contacto
LIC. MIGUEL A. MEDINA Z.
SUPERVISOR