GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, martes 09 de enero del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**SAN JUAN BAUTISTA MISIONES**"

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en el traslado del panel central de alarmas a la nueva sala técnica, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

María Cristina Mercado Román
Jefa de División
División de Suministros
Gerencia Departamental de Administración

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0008565

Cliente: BNF Suc. San Juan Bautista	
Nº Cuenta: 0215	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** San Juan Bautista
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA (X) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión (X) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: Instalación de CDA y Mover de lugar el panel

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a mover de lugar la central de alarma (de la boveda a la nueva sala técnica) y a la instalación de una biometrica con electroimanes en la sala técnica

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO	5	Armado Parcial	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO	6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO	7	Prueba Códigos	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO				

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Cable telefonico	300m	9	1	Electroiman	1
2	1	Canaleta 18x21	7	10	1	Ficha Hembra para 220	1
3	1	Biometrica	1	11	1	Caja Calot	1
4	1	Caja 20x20	2	12	1	Fuente 12V 2A	1
5	1	Pulsador	1	13			
6	1	Cable UTP	25m	14			
7	1	Cable polarizado	20m	15			
8	1	Ficha RJ45	2	16			

Observaciones: Los sistemas quedan en operativo

Técnicos: Pablo Duarte, Milciades Mazacote

Fecha de Inicio: 10/01/24 Hora de llegada: 13:00 Fecha de Finalización: 12/01/24 Hora de Salida: __:__

Firma Técnico
Milciades Mazacote

Firma Cliente/Contacto

BANCO NACIONAL DE FOMENTO · BNF · Misiones