ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.** N° 5558

CONTRATO Nº: **111/21** PAC Nº: **16** PRESUPUESTO N°N/A O.INSPECCION N°N/A 30/12/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION TORRE SUR Y BASAMENTO - PJA**

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: MES: ENERO

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO Y DE LOS COMPONE ---.	1	750.000		750.000
1	1.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE PRESIÓN EN EL COM ---.	8	500.000		4.000.000
1	1.8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE TEMPERATURA DE AGUA, ENTRADA Y SALI ---.	4	141.675		566.700
	1.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE LA AISLACIÓN TÉRMICA DEL EVAPORADOR DEL CHILLE ---.	4	127.825		511.300
1	1.18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, SERPENTINAS, VERIFICACIÓN DEL FUNC ---.	360	45.350		16.326.000
1	1.19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - REVISIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE UN FANCOIL ---.	141	6.700		944.700
1	1.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLA DE DISTRIBUCIÓN DE UN FANCO ---.	360	11.350		4.086.000
1	1.21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION P.J. ASUNCION-BASAMENTO Y TORRE SUR - VERIFICACIÓN DE LLAVE DE PASO DE UN FANCOIL ---.	360	11.350		4.086.000
SUBTOTALES					0	31.270.700
TOTALES					0	31.270.700

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES: UBICACION DE TRABAJOS A REALIZAR:SS2, PLANTA BAJA, 1° PISO, 8° PISO, 9 PISO- BASAMENTO Y TORRE SUR - PJA
SE ADJUNTA HOJAS DE MOVIMIENTO DE BIENES

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Jose P. Torres F. Dir. de Infraestructura Física

Ing. Edilberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Nuria Villanueva **Fecha:** 04/01/2022

Villanueva Ing. y S. S.R.L. Tel.

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Pagina: 1 / 1

impulsado por CamScanner