ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00680

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policia Rigoberto Caballero		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal Lopez e/ Rubistchek	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	LABORATORIO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	ESTUFA	MARCA:	FANEM
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 5 / 02 / 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza del equipo. Ajuste total de equipos Mecanicos. Test de funcionamiento. Ajuste de temp. de trabajo. Revision y cambio de Resist. Cambio de cables Cambio de pesostato Cambio de llave Ajuste de bisagra

REPUESTOS UTILIZADOS:

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Observación: LOTE 14

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	05-FEB-2021	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00676

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policia Rigoberto Caballero		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Kubistchek	**TELEFONO:**	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Odontologia		
SERVICIO SOLICITADO POR:		**CARGO:**	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Sillon dental Cojo	**MARCA:**	DENIMED.
MODELO:		**SERIE Nº:**	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 5 / 2 / 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	**FALLA DENUNCIADA:**
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza gral del equipo. Ajustes iniciales. Reparación de pedal de mando. Limpieza y reparación de salivadero. Mantenimiento de sistema de turbinas, micro motor y jeringa triple. Provisión y cambio de placa de control de mando. Reparación de tapizado. Reprimido. Puesta en servicio

REPUESTOS UTILIZADOS:

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Observación: OTE 33

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	**Firma:**
Aclaración:	**Aclaración:**
Fecha: 05 FEB 21	**Fecha:**

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-