SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

# SENACSA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA OBRAS Y REFACCIONES

# DIGELAB

SAN LORENZO - SEDE CENTRAL – DEPARTAMENTO CENTRAL

2010

SENACSA
Dpto. de Arquitectura, Obras y Refacciones

DIGECIPOA



PLANTA DE UBICACION



SENACSA
Dpto. de Arquitectura, Obras y Refacciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY




PLANTA DE CIMENTACION




PLANTA EQUIPADA Y ACOTADA

PLANTA DE DESAGUE INSTALACION ELECTRICA




## REFERENCIA

| | |
|---|---|
| 1x40 | Artefacto fluorescente |
| | Ventilador de techo |
| 2x40w | Artefacto fluorescente |
| | Toma y un punto |
| | Toma c/ tierra para computadora |
| | Toma bajo |
| | Toma alto |
| AA | Aire Acondicionado |

# DETALLE DE ABERTURAS



| | |
|---|---|
| NOMENCLATURA | P2 |
| DIMENSION | [illegible] |
| TIPO | [illegible] |
| HOJA | [illegible] |
| MARCO | [illegible] |
| HERRAJES | [illegible] |
| TERMINACION | [illegible] |
| UBICACIÓN | [illegible] |
| CANTIDAD | [illegible] |



| | |
|---|---|
| NOMENCLATURA | P1 |
| DIMENSION | [illegible] |
| TIPO | [illegible] |
| HOJA | [illegible] |
| MARCO | [illegible] |
| HERRAJES | [illegible] |
| TERMINACION | [illegible] |
| UBICACIÓN | [illegible] |
| CANTIDAD | [illegible] |





| | |
|---|---|
| NOMENCLATURA | P2 |
| DIMENSION | [illegible] |
| TIPO | [illegible] |
| HOJA | [illegible] |
| MARCO | [illegible] |
| HERRAJES | [illegible] |
| TERMINACION | [illegible] |
| UBICACIÓN | [illegible] |
| CANTIDAD | [illegible] |



| | |
|---|---|
| NOMENCLATURA | V1 |
| DIMENSION | [illegible] |
| TIPO | [illegible] |
| HOJA | [illegible] |
| MARCO | [illegible] |
| HERRAJES | [illegible] |
| TERMINACION | [illegible] |
| UBICACIÓN | [illegible] |
| CANTIDAD | [illegible] |

SENACSA * Dirección de Arquitectura * Obras y Reparaciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY