

DETALLE TRAMO ESQUINERO

VISTA FRONTAL DEL PORTON DE ACCESO



DETALLE PORTON DE ACCESO



DETALLE TRAMO INTERMEDIO



ATADURA PARA ALAMBRE



UNION A MEDIA MADERA C/ BULON 1/2"



VISTA FRONTAL ALAMBRADO



DETALLE "A"

OBRA: Construcción de cercado Perimetral	
PROPIETARIO: Municipalidad de Vaquería	
UBICACIÓN: Lote N°19	
DISTRITO: Vaquería	ESC. 1:50
DEPARTAMENTO: Caaguazu	LAMINA N°: I-01
FECHA: ABRIL de 2014	
PLANTA – CORTES	