ACLARACIÓN Nº 01

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2018 "ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS DEL MIC" – ID Nº 345.078

Se procede a dar respuesta a las consultas realizadas en el marco de la contratación de referencia.

Sede Central

Consulta 01: Favor especificar la capacidad el tanque de agua con que cuenta el edificio;
Respuesta: El Edificio cuenta con un tanque inferior a 60.000 litros. Similar en la terraza con dos tanques de 30.000 litros cada uno, repartido entre los Bloques A y B.

Consulta 02: Durante la inspección se probó una siamesa ubicada sobre la calle Salaskin, y la misma no tenía ni presión ni agua; favor indicar si este dispositivo fue dado de baja, o se trató de una supresión momentánea. Favor comentar.
Respuesta: Actualmente la siamesa probada en la ocasión se encuentra activa y con presión de agua, dicho accesorio está preparado para alimentación desde la parte externa, protegido con válvulas para evitar pérdida innecesaria.

Consulta 03: Al momento de la inspección no pudo ser obtenida la información respecto a: la cantidad exacta de:

a. **Equipos de extinción portátil que poseen en las oficinas;**
   Respuesta:

Piso, sector	Agente químico	Kilo	Cantidad
5º terraza, sala de ascensores	PQS	10	4 unidades
4º sector A y B	PQS PQS	10 6	3 unidades 2 unidades
3º sector A y B	PQS PQS	10 6	3 unidades 3 unidades
2º sector A y B	PQS PQS Co2	6 10 4	2 unidades 2 unidades 1 unidad
Entre piso Maquila	PQS Co2	10 4	3 unidades 1 unidad
1º sector A y B	PQS PQS	6 10	1 unidad 4 unidades
Planta baja sector A y B	PQS PQS	10 6	9 unidades 1 unidad
Subsuelo sector A y B	PQS PQS Co2	10 6 6	1 unidad 10 unidades 1 unidad
Seguridad	PQS	6	3 unidades
Comedor	PQS	10	2 unidades

Lic. Laura Rodríguez A.
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

Sala de generador	PQS	10	1 unidad
Estacionamiento posterior bajo chapa	PQS	6	2 unidades

b. **Cámaras del CCTV.**
Respuesta: La sede central cuenta con 28 cámaras de CCTV

Consulta 04: Medidas de seguridad contra Robo.
Respuesta: Se cuenta con cámaras de circuito cerrado en áreas perimetrales, en áreas internas, distribuidos por cada piso y en todas las entradas y accesos a los ascensores y escaleras; además se cuenta con un sistema tecnológico de control de acceso y salida al edificio de personas y vehículos a través de molinetes y barreras. Así mismo se cuenta con custodia policial 24 horas los 365 días del año.

Edificio SUACE
Consulta 05: Favor indicar numeración del edificio.
Respuesta: El edificio no posee numeración.

Consulta 06: Indicar si existe comunicación con el Edificio VUE.

a. **En caso de respuesta negativa, qué separación existe entre los mismos?**
Respuesta: No existe comunicación física directa con el VUE. Está separado con reja perimetral.

Edificio VUE (Ventanilla Única de Exportación)
Consulta 07: El edificio aún se encuentra en construcción, habilitado parcialmente, favor indicar:

a. **Grado de avance del proyecto,**
Respuesta: Planta Baja 100% terminado, Primer Piso 100% terminado, Segundo Piso: 50% de avance de la obra. Actualmente no se realizan trabajos de construcción civil.

b. **Fecha estimada de conclusión de la obra;**
Respuesta: Respecto al segundo piso no se tiene fecha probable de continuidad ni de conclusión de la obra.

c. **Sectores habilitados para su uso.**
Respuesta: Planta Baja y Primer Piso.

d. **Informar si el capital asegurable (Gs. 6.460.131.258) corresponde a:**
   i. **Todo el edificio, o únicamente a sectores actualmente habilitados**
   Respuesta: a todo el Edificio.
   ii. **En caso de corresponder a todo el edificio, si dicha suma es el valor actual del bien, o el valor que tendrá el mismo una vez concluida la obra.**
   Respuesta: corresponde al valor actual del bien.

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

Consulta 08: Favor facilitar datos de los generadores y transformador (incluyendo marca, modelo, antigüedad, capacidad y valor individual).

Respuesta:

Dispositivo	Marca	Modelo	Antigüedad	Capacidad	Valor Individual
Generador Diésel (Data Center Firma Digital)	VCP Tecnology	6BTAA5.9-G2 Procedencia: China	3 años	150 KVA	Gs. 232.500.000.-
Generador Diésel (Data Center Firma Digital)	CUMMINS	4BT3-G2 Procedencia: India	6 años	40 KVA	Gs. 89.000.000
Generador Diésel (Data Center VUE)	AKSA	APD200C Procedencia: China	1 año	200 KVA	Gs. 221.000.000
Generador	RESA	D229-6 Procedencia: Brasil	5 años	60 KVA	Gs. 125.700.000
Transformador	SUPERKVA	Trifásico Potencia: Nº 14110573 Procedencia: Paraguaya	4 años	500 KVA	Gs. 107.000.000

Consulta 09: Favor indicar numeración del edificio

Respuesta: El edificio no posee numeración.

Asunción, 09 de mayo de 2018

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICON

Lic. Laura Rodríguez Avila
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC