INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO

DINS N°: 818 **/2019**	**Entrada N°:** 220797 **/2019**	**Dpto. Ejecutor:** Inspección de Instalaciones - ONI

Solicitante: Municipalidad de Juan E. O'Leary	
Dirección: Barrio O'Leary Fracción N°2 Ruta PY 02 Km 249	
Fecha de recepción: 25/9/2019	**Fecha de ejecución:** 25/9/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Interpretación de planos. / Obra: Construcción de Empedrado sobre la calle acceso a la Escuela San Agustín.

MÉTODO/S UTILIZADO/S

PRO-N-06 Inspección de Accesibilidad y según Normas de Accesibilidad al Medio Físico

DATOS DEL PLANO

Ubicación:	Juan E. O'Leary
Propietario:	Municipalidad de Juan E. O´Leary.
Domicilio:	S/D
Profesional:	S/D
Domicilio:	S/D
Cta. Cte. Ctral:	S/D
Sup. Construida:	S/D
Sup. Terreno:	S/D
Sup. a ampliar:	S/D

ABREVIATURAS

Cta: Cuenta
Cte: Corriente
Ctral: Catastral
Sup: Superficie
S/D: Sin datos

En referencia al plano recibido según Nota **Nº Entrada ONI INTN: 1285/2019** donde menciona el Proyecto de Obra "Construcción de Empedrado sobre la calle acceso a la Escuela San Agustín.", se informa que la obra **NO ES APLICABLE** a las Normas de Accesibilidad al Medio Físico.

ORGANISMO NACIONAL DE INSPECCIÓN * INTN *

NOTAS

- Este informe sólo puede ser reproducido en forma parcial o completa con autorización expresa del Departamento del Organismo.
- El resultado obtenido se refiere exclusivamente al plano evaluado y suministrado por el solicitante.

Arq. Marta Isabel Rojas
INTN

Ing. Laura Salinas
DINS - ONI
INTN

ORGANISMO NACIONAL DE INSPECCIÓN * I.N.T.N. * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

	Ing. Laura Salinas DINS - ONI INTN
Profesional Técnico	Jefe/a de Departamento
Arq. María Isabel Roa INTN	
Fin del informe.	

Fecha de informe: 25/9/2019