

REFERENCIA

- Cámara Séptica 1,60 x 1,20 m
- C.V. — Caño de ventilación Ø75mm
- Rejilla de Piso Sifonada P.V.C. 0,15 x 0,15
- Cámara de Inspección 0,60 x 0,60
- Caño PVC Ø 100 mm
- Caño PVC Ø 100, 75, 50, 40 mm
- Pozo ciego D: 1,70 m H: 3,00 m

Esq. Inst. Sanitaria
Desague Cloacal

ESC.: 1_____75

Obra:
Guarder²a de Ni¶os

Ubicaci·n:
Calle 8 de Diciembre esq. Calle Eugenio Tischer

Municipalidad de Bella Vista

Direcci·n de Obras y Servicios