LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

Aclaraciones de las Especificaciones Técnicas

LOTE N° 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO BCP.

Ítem 3.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DEL ÁREA DE CAJAS



Croquis de ubicación de las tapas

LOTE N° 2 – MANTENIMIENTO DE EXTERIORES DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP.

Ítem 1.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

Zonas de los nuevos aspersores



LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

Ítem 2.- MANTENIMIENTO DE COBERTURA Y PISO PARA SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS SECTOR NORTE

IMÁGENES DE REFERENCIAS DEL SITIO DE RESIDUOS

DESAGÜE PLUVIAL:

PINTURA DE LOS MUROS:



LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

Ítem 3.- MANTENIMIENTO DEL SITIO EXTERNO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE



Imagen referencial

Ítem 5.- MANTENIMIENTO DE RAMPA NORTE, CONEXIÓN EXPLANADA ALTA Y MEDIA

LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

Ítem 6.- MANTENIMIENTO DE CANALETAS DEL DEPOSITO DE MATERIALES

Ítem 7.- MANTENIMIENTO DE RED DE DESAGÜES

Reconstrucción del tramo de cañería cloacal que se encuentra dañado.





LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

ESQUEMA DEL REGISTRO



LOTE N° 3.- MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL, SALA DE CONVENCIONES Y TEATRO.

Ítem 2. MANTENIMIENTO DE MINGITORIOS.

Ítem 3.- MANTENIMIENTO DE REVESTIDO DE MADERA PALCOS DE LA SALA DE CONVENCIONES

LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

Ítem 4.- REEMPLAZO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DEL ÁREA DE CAMERINOS

Ítem 5.- MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO DE 3" y 4".

Ubicados en interiores

Exteriores

LOTE N° 4 – MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL (SALASKIN).

Ítem 3.- MANTENIMIENTO DE CANALETA

ARCHIVO SUR

LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744



CANALETA DE CASETA DE GUARDIA

LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

LOTE N° 5 – MANTENIMIENTO DE LA OFICINA PALMA – EX CÁMARA COMPENSADORA

Ítem 1.- MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE DESCARGA DE MINGITORIOS

Ítem 2.- MANTENIMIENTO DE REVOQUE DEL EDIFICIO RIUS Y JORBA

LOTE N° 6 - MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA.

Ítem 3.- Provisión y montaje de cañerías de Acero Galvanizado para cañerías de incendio

RECORRIDO ACTUAL



LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

RECORRIDO PROPUESTO



LOTE N° 7: MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO BCP

Ítem 1.- REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA



LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

Ítem 2.- MANTENIMIENTO DE AISLACIÓN TÉRMICO/ACÚSTICA DE TECHO

Estado actual

Correas a colocar





Ítem 3.- CAMBIO DE LLAVE DE PASO TERMO FUSIÓN

Ítem 4.- MANTENIMIENTO DE HERRAJES DE ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO

LPN 34/22 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744

Ítem 5.- REFUERZO DE REGISTROS ELÉCTRICOS EN AULA MAGNA

Pasillos que cuentan con registros



Pasillos que cuentan con registros

Ítem 6.- MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE LÁMINAS DE ACM



Fachada lateral

Ítem 7: REPOSICIÓN DE PASADOR FALTANTE

Ítem 8: CAMBIO DE LLAVE DE PASO PRINCIPAL

Registro de la llave

Ítem 9: MANTENIMIENTO DE BORDE DE FACHADA DEL INSTITUTO

Ítem 10: MANTENIMIENTO DEL CIELO RASO DEL FOYER

Ítem 11: LUSTRE DEL PARQUET DE ESCENARIO



SARA MIRANDA COLMAN
Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN
Fecha: 2022.07.29 15:53:32 -04'00'