Caronay-Alto Vera, 23 de abril de 2012.

INFORME: ESCUELA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ.

EVALUACION DE LA CONSTRUCCION EXISTENTE.

TIPO DE CONSTRUCCION:

1. Cerramiento Vertical de madera, Estado actual totalmente deteriorado.
2. Techo: Teja Vana sobre maderamen, estructura totalmente deteriorado.
3. Piso de tierra.

Arq. Rosalino Zarate López.

Rosalino Zárate L.
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. Nº 577