# *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

DPTO. DE COMPRAS · SECCION · LCO ·

Ing. Raquel Almeida N.
Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP

| | |
|---|---|
| ITEM: | 1 |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO: | Villarrica/Guairá |
| SUPERFICIE DEL TERRENO (Mínimo): | 426 m2 |
| SUPERFICIE EDIFICADA (Mínimo): | 168,30 m2 |
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN: | Material cocido |
| VÍA DE ACCESO: | Pavimentación pétrea (asfalto/adoquín)empedrado) |
| ACCESO VEHICULAR: | Estacionamiento Interno para móviles de la ANDE |
| SERV. AGUA POTABLE: | SI |
| SERV. ENERGÍA ELECTRICA: | SI |
| SERV. TELEFONÍA (COPACO): | SI |

| | |
|---|---|
| ITEM: | 2 |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO: | Yuty/Caazapá |
| SUPERFICIE DEL TERRENO (Mínimo): | 525 m2 |
| SUPERFICIE EDIFICADA (Mínimo): | 138,84 m2 |
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN: | Material cocido |
| VÍA DE ACCESO: | Pavimentación pétrea (asfalto/adoquín)empedrado) |
| ACCESO VEHICULAR: | Estacionamiento Interno para móviles de la ANDE |
| SERV. AGUA POTABLE: | SI |
| SERV. ENERGÍA ELECTRICA: | SI |
| SERV. TELEFONÍA (COPACO): | SI |

Ing. Raquel Almeida N.
Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP

DPTO. DE COMPRAS · SECCION · LCO.

| | |
|---|---|
| ITEM: | 3 |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO: | Pozo Colorado/Presidente Hayes |
| SUPERFICIE DEL TERRENO (Mínimo): | 540 m2 |
| SUPERFICIE EDIFICADA (Mínimo): | 82 m2 |
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN: | Material cocido |
| VÍA DE ACCESO: | Pavimentación pétrea (asfalto/adoquín)empedrado) |
| ACCESO VEHICULAR: | Estacionamiento Interno para móviles de la ANDE |
| SERV. AGUA POTABLE: | No |
| SERV. ENERGÍA ELECTRICA: | SI |
| SERV. TELEFONÍA (COPACO): | No (Línea propia de ANDE) |

| | |
|---|---|
| ITEM: | 4 |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO: | Loreto/Concepción |
| SUPERFICIE DEL TERRENO (Mínimo): | 690 m2 |
| SUPERFICIE EDIFICADA (Mínimo): | 138 m2 |
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN: | Material cocido |
| VÍA DE ACCESO: | Pavimentación pétrea (asfalto/adoquín)empedrado) |
| ACCESO VEHICULAR: | Estacionamiento Interno para móviles de la ANDE |
| SERV. AGUA POTABLE: | SI |
| SERV. ENERGÍA ELECTRICA: | SI |
| SERV. TELEFONÍA (COPACO): | SI |

Ing. Raquel Almeida N.
Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP

DPTO. DE COMPRAS · SECCION · LCO

| | |
|---|---|
| ITEM: | 5 |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO: | Mcal. Estigarribia/Boquerón |
| SUPERFICIE DEL TERRENO (Mínimo): | 800 m2 |
| SUPERFICIE EDIFICADA (Mínimo): | 238 m2 |
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN: | Material cocido |
| VÍA DE ACCESO: | Pavimentación pétrea (asfalto/adoquín)empedrado) |
| ACCESO VEHICULAR: | Estacionamiento Interno para móviles de la ANDE |
| SERV. AGUA POTABLE: | SI |
| SERV. ENERGÍA ELECTRICA: | SI |
| SERV. TELEFONÍA (COPACO): | SI |

DPTO. DE COMPRAS · SECCION · LCO

Ing. Raquel Almeida N.
Dpto. Administración de Propiedades DI/DAP

## PLANILLA DE VERICACIÓN - DATOS TECNICOS DEL INMUELE OFRECIDO EN LOCACIÓN

| | |
|---|---|
| **DESTINO DEL LOCAL:** | Agencia Regional Guairá **(DR/GUA)** / Sección Proyectos, Control Final y de Redes de Guairá **(DR/GUA4)** |
| **DATOS DEL PROPIETARIO/A** | |
| **Nombre y Apellido:** | Susana Auxiliadora Ortigoza Ortéllado |
| **Cedula de identidad N°:** | 2337046 |
| **Dirección Particular/ Barrio:** | Venancio Garay c/ Constitución |
| **Departamento/ Ciudad:** | Guairá / Villarrica |
| **Teléfono/s:** | (0541) 42804 / (0982) 711-179 |
| **DATOS DEL INMUEBLE OFRECIDO EN LOCACION** | |
| **Dirección / Barrio:** | Constitución entre Itapirú y Las Residentas - Barrio Santa Librada |
| **Departamento/ Ciudad:** | Guairá / Villarrica |
| **Cta. Cte. Ctral / Finca N°:** | CCC N° 20-0406-20 - Finca N° 9744 |
| **Superficie total (m2):** | 426m2 |
| **Georeferenciamiento:** | **S** 25°47'30.00 **W** 56°26'56.52 |
| **SERVICIOS BASICOS** | |
| **Energía Eléctrica, N° de Medidor / NIS:** | Medidor Nansen N° 30001932; Usuario 14613 (de CLIFSA) |
| **Agua Potable: N° de Cta. Cte. Ctral. y/o Medidor:** | 20-0406-20 Medidor Marca Lou N° AO51435583 - ESSAP |
| **Teléfono Línea Baja (COPACO) N° Línea:** | (0541) 43654 / 44951 |
| **Servicio de Limpieza:** | A cargo de ANDE |
| **Servicios de Recolección de Residuos Sólidos :** | A cargo de ANDE |
| **OTROS DATOS** | |
| **Medios de transporte en la zona:** | Transporte público de pasajeros, taxis, móviles particulares, etc. |
| **Características de la zona:** | Zona Urbana de la Ciudad de Villarrica |
| **Vías de acceso:** | Calle principal de acceso a la ciudad asfaltada, frente al inmueble calle empedrada. |
| **DETALLES DE EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE** | |
| **Superficie edificada (m2):** | 168,30m2 |
| **Estacionamiento Usuarios:** | Frente a la propiedad sobre la calle |
| **Cerramiento perimetral:** | **Frente**: Posee rejas y portón de metal. **Laterales derecho e izquierdo**: con muralla y paredes de la edificación. **Fondo**: muralla con un portón que comunica al otro Edificio local de ANDE. |
| **Acceso Vehicular /peatonal:** | Cuenta con acceso vehicular y peatonal frente al inmueble, y con un portón peatonal al fondo que conecta con el Edificio Local de ANDE |
| **Veredas:** | Canto Rodado |
| **Sanitarios (especificar cantidad):** | 2 (Dos) |
| **Instalación eléctrica:** | Buena |
| **Material de construcción predominante:** | Material cocido, paredes de ladrillos, pisos cerámicos, techo de hormigón armado. |
| **Estado general de la construcción :** | Bueno |
| **Estado General del Piso:** | Bueno |
| **Estado General del Techo** | Bueno |
| **Estado general de pinturas y revestimientos:** | Bueno |
| Espacio disponible - Dependencias: | **El inmueble cuenta con: Frente**: acceso peatonal/vehicular, Planta Baja: 1 estacionamiento, **1** pieza de 2x3, **1** Baño, acceso/escalera para planta alta; **Planta Alta**: **4** piezas p/Oficinas, **1** Depósito de 2 x 2, **1** Baño. |
| Adjunto Fotos del Inmueble: | [x] Interior [x] Exterior |
| **RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:** | |
| **Lic. Virgilio Mendoza Z.**<br>**(DSA/DAP1)** | **Ing. Raquel Almeida N.**<br>**Departamento de Administración de Propiedades**<br>**(DSA/DAP)** |

Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP

DPTO. DE COMPRAS SECCION LC




PLANTA BAJA

SUPERFICIE CONSTRUIDA.....120,00 m2




SUB-SUELO

SUPERFICIE CONSTRUIDA.....45,00 m2




# CRÓQUIS DE UBICACIÓN

CIUDAD: VILLARRICA
PROPIETARIO: SUSANA ORTIGOZA ORTELLADO

DPTO. DE COMPRAS SECCIÓN LCO.

Ing. Raquel Almeida N.
Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP

## PLANILLA DE VERICACIÓN - DATOS TECNICOS DEL INMUELE OFRECIDO EN LOCACIÓN

| | |
|---|---|
| **UTILIZACIÓN DEL INMUEBLE** | Sección de Servicio de Atención al Cliente Yuty |
| **DATOS DEL PROPIETAIO** | |
| Nombre y Apellido: | Optaciano Arzamendia Ramirez |
| Cédula de identidad N°: | 699765 |
| Dirección Particular/ Barrio: | Teniente Oscar Caballero y Ramos Alfaro |
| Departamento/ Ciudad: | Caazapá / Yuty |
| Teléfono/s: | (0985) 505-812 |
| **DATOS DEL INMUEBLE OFRECIDO EN LOCACIÓN** | |
| Dirección / Barrio: | Ramos Alfaro entre Madrigal y Fulgencio Yegros |
| Departamento/ Ciudad: | Yuty / Caazapá |
| Cta. Cte. Ctral / Padrón y Finca N°: | CCC N° 22-0006-21 - Finca N° 3711 |
| Superficie total (m2): | 525 m2 |
| Georreferenciamiento: | S 26°36'38,10 **W** 56°14'41,24,00 |
| **SERVICIOS BASICOS** | |
| Energía Eléctrica, N° de Medidor / NIS: | Medidor Marca Nansen N° 1376855 / **NIS** 2013124 |
| Agua Potable: N° de Cta. Cte. Ctral. y/o Medidor | Junta de Saneamiento - Sin Medidor |
| Teléfonos Línea Baja (COPACO) N° Líneas: | **(0547) 252-617 / 257-496 / 257-624** |
| Servicio de Limpieza | A cargo de ANDE, cuentan con funcionaria para tal actividad |
| Servicio de Recolección de Residuo | A Cargo de ANDE |
| **OTROS DATOS** | |
| Medios de transporte en la zona: | Transporte público de pasajeros, taxis, móviles particulares, etc. |
| Características de la zona: | Zona Urbana de la Ciudad de Yuty |
| Vías de acceso: | Calle principal de acceso a la ciudad asfaltada, frente al inmueble calle asfaltada, calle posterior empedrada. |
| **DETALLES DE EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE** | |
| Superficie edificada (m2): | 138,84 m2. |
| Estacionamiento Usuarios: | Frente al Local alquilado/Salones (en el pavimento) |
| Cerramiento perimetral: | **Frente:** 2 puertas de acceso peatonal, una puerta de blindex acceso de clientes, una de madera acceso de funcionarios también una cortina metálica enrollable; **Laterales Lado derecho:** paredes de las construcciones **Laterales Lado izquierdo:** paredes de construcción. **Fondo:** muralla de material con un portón de hierro. |
| Acceso Vehicular /peatonal: | Acceso vehicular en la parte posterior |
| Veredas: | 50% Layotas de 20 x 20 y 50% alisada |
| Sanitarios (especificar cantidad): | 3 (tres) |
| Instalación eléctrica: | Buena |
| Material de construcción predominante: | Material cocido, paredes de ladrillos revocados, pisos cerámicos, techo de hormigón armado (103,50m2), techo con chapa de zinc (35,34m2) |
| Estado general del piso | Bueno |
| Estado general del techo | Bueno |
| Estado general de pinturas y revestimientos: | Bueno |
| Espacio disponible - Dependencias | **El inmueble cuenta con:** Planta Baja: **2** salones, **1** oficina de Jefatura, **1** Cocina/comedor, **2** baños, **3** piezas contiguas, 1 Depósito, patio para estacionamiento vehicular. |
| Adjunto Fotos del Inmueble: | [X] nterior [X] rior |
| **RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:** | |
| **Lic. Virgilio Mendoza Z.** **(DSA/DAP1)** | **Ing. Raquel Almeida N.** **Departamento de Administración de Propiedades** **(DSA/DAP)** |

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO

Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP

Ciudad: YUTY

Locador: Optaciano Arzamendia Ramirez.

Sup. Const: 138,84 m2.




DPTO. DE COMPRAS · SECCION · LCO.

Ing. Raul de Almeida N.
Dpto. Administración de Propiedades DUDAP

## PLANILLA DE VERIFICACIÓN - DATOS TÉCNICOS DEL INMUEBLE OFRECIDO EN LOCACIÓN

| | |
|---|---|
| **LOCACIÓN ACTUAL N°: 36/2012 CONTRATO ACTUAL N° 36/12 VIGENCIA: 01/01/16 al 30/06/17** | |
| **UTILIZACIÓN DEL INMUEBLE** | Servicio de Atención de Reclamos de Distribución Pozo Colorado dependiente de la Agencia Regional Presidente Hayes de la Dirección de Gestión Regional. |
| **DATOS DEL PROPIETARIO** | |
| **Nombre y Apellido:** | Virginia Torres de Recalde |
| **Cedula de identidad N°:** | 1.513.011 |
| **Dirección Particular/ Barrio:** | Barrio Rural a 500 mts. De la Rotonda Principal |
| **Departamento/ Ciudad:** | Pte. Hayes/Pozo Colorado |
| **Teléfono/s:** | (0981)537-825 / (0976)925-059 |
| **DATOS DEL INMUEBLE OFRECIDO EN LOCACIÓN** | |
| **Dirección / Barrio:** | Barrio Rural a 500 mts. De la Rotonda Principal |
| **Departamento/ Ciudad:** | Pte. Hayes/Pozo Colorado |
| **Cta. Cte. Ctral / Padrón y Finca N°:** | 30-0842-01 |
| **Superficie total del terreno (m2):** | 540 m2 |
| **Datos de la Escritura Pública** | |
| **Georeferenciamiento:** | X: 316695 ; Y: 7400617 |
| **SERVICIOS BÁSICOS** | |
| **Energía Eléctrica, N° de Medidor / NIS:** | NIS: 1674183 |
| **Agua Potable: N° de Cta. Cte. Ctral. y/o Medidor** | N/A |
| **Teléfono(COPACO) N° Línea:** | N/A |
| **Servicio de Limpieza** | A cargo del local |
| **Servicio de recolección de resíduos solidos** | N/A |
| **OTROS** | |
| **Medios de transporte en la zona:** | Si |
| **Características de la zona:** | Pleno Centro (Comercial y Residencial) |
| **Vías de acceso:** | Asfaltado |
| **DETALLES DE LA EDIFICACIÓN DE LA LOCACIÓN** | |
| **Superficie edificada (m2):** | 82 m2 |
| **Estacionamiento Usuarios:** | N/A |
| **Cerramiento perimetral:** | Tejido Metálico |
| **Acceso Vehicular/ peatonal** | Cuenta con ambos accesos |
| **Veredas:** | Terraplem |
| **Sanitarios (especificar cantidad):** | 2 (Dos) |
| **Instalación eléctrica:** | Monofásica |
| **Material de construcción predominante:** | Cerámico, madera, ladrillo, eternit |
| **Estado general de la construcción:** | Regular |
| **Estado general del piso** | Regular |
| **Estado general del techo.** | Regular |
| **Estado general de pinturas y revestimientos:** | Falta pintura general |
| **Espacio disponible - dependencias** | 5 Oficinas, 2 sanitarios, patio. |
| **Adjuntos** | ( ) Fotos interior ( ) Fotos exterior ( ) planta arquitectónica |
| **OBSERVACION** | |
| **Responsable de la Verificación**<br>**Ing. Eva Segovia**<br>**DSA/DAP-Asistencia** | **Ing. Raquel Almeida N.**<br>Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP<br>**Dpto. Administración de Propiedades**<br>**DSA/DAP** |




SUPERFICIE CONSTRUIDA..... 38 m2




CRÓQUIS DE UBICACIÓN




SUPERFICIE CONSTRUIDA... 44 m2

# CIUDAD DE VILLA HAYES – POZO COLORADO
# PROPIETARIO: VIRGINIA TORRES DE RECALDE

DPTO. DE COMPRAS SECCION LCO.

Ing. Raquel Almeida N.
Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP

# PLANILLA DE VERIFICACIÓN - DATOS TÉCNICOS DEL INMUEBLE OFRECIDO EN LOCACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **LOCACIÓN ACTUAL N°: 36/12** | **CONTRATO ACTUAL N° 36/12** | **VIGENCIA: 01/01/16 al 30/06/17** |

| | |
|---|---|
| **UTILIZACIÓN DEL INMUEBLE** | Servicio de Atención de Reclamos de Distribución Loreto dependiente de la Agencia Regional Concepción de la Dirección de Gestión Regional. |
| **DATOS DEL PROPIETARIO** | |
| **Nombre y Apellido:** | Rigoberto Arce |
| **Cedula de identidad N°:** | 1.445.551 |
| **Dirección Particular/ Barrio:** | Avda. del Pinedo c/ Madrina de Guerra-Barrio Villa Armando |
| **Departamento/ Ciudad:** | Concepción/Concepción |
| **Teléfono/s:** | 0971-422.805/0986-316.246 |
| **DATOS DEL INMUEBLE OFRECIDO EN LOCACIÓN** | |
| **Dirección / Barrio:** | Avda. E. Ayala c/ Defensores del Chaco |
| **Departamento/ Ciudad:** | Concepción/Loreto |
| **Cta. Cte. Ctral / Padrón y Finca N°:** | 17-0053-08 |
| **Superficie total del terreno (m2):** | 690 m2 |
| **Datos de la Escritura Pública** | Juzgado de Paz de Loreto Padron N°17.053.08 |
| **Georeferenciamiento:** | X: 466938; Y: 7425932 |
| **SERVICIOS BÁSICOS** | |
| **Energía Eléctrica, N° de Medidor / NIS:** | Med. N° 2216242 LANDYS+GYR / NIS N° 2750566 |
| **Agua Potable: N° de Cta. Cte. Ctral. y/o Medidor** | 17-0053-08 |
| **Teléfono(COPACO) N° Línea:** | 0331-227389 |
| **Servicio de Limpieza** | A cargo de ANDE |
| **Servicio de recolección de resíduos solidos** | N/A |
| **OTROS** | |
| **Medios de transporte en la zona:** | Si |
| **Características de la zona:** | Zona Urbana |
| **Vías de acceso:** | Avda. Principal |
| **DETALLES DE LA EDIFICACIÓN DE LA LOCACIÓN** | |
| **Superficie edificada (m2):** | 138 m2 |
| **Estacionamiento Usuarios:** | No cuenta |
| **Cerramiento perimetral:** | Muralla y tejido parte trasera |
| **Acceso Vehicular/ peatonal** | N/A |
| **Veredas:** | Si |
| **Sanitarios (especificar cantidad):** | 1 (Uno) |
| **Instalación eléctrica:** | Monofásica |
| **Material de construcción predominante:** | Ladrillo, techo de chapa y cielo razo |
| **Estado general de la construcción:** | Regular |
| **Estado general del piso** | Regular |
| **Estado general del techo.** | Chapa y cielo razo |
| **Estado general de pinturas y revestimientos:** | Falta pintura general y mantenimiento |
| **Espacio disponible - dependencias** | 2 Oficinas, 1 Depósito, 1 Baño, Tinglado cerrado y Patio Trasero |
| **Adjuntos** | ( ) Fotos interior ( ) Fotos exterior ( ) planta arquitectónica |

**OBSERVACION**

| | |
|---|---|
| **Responsable de la Verificación**<br>**Ing. Eva Segovia**<br>**DSA/DAP-Asistencia** | Rachel Almeida N.<br>Dpto. Administración de Propiedades DL/DAP<br>**Dpto. Administración de Propiedades**<br>**DSA/DAP** |

DPTO. DE COMPRAS - SECCIÓN O.T.




SUPERFICIE CONSTRUIDA.....138 m2

## CRÓQUIS DE UBICACIÓN




CIUDAD: LORETO
PROPIETARIO: RIGOBERTO ARCE AGUERO

Lic. Rachel Almirón
Dpto. Administración de Propiedades DUDAP

DPTO. DE COMPRAS SECCIÓN LTDA.

# PLANILLA DE VERIFICACIÓN - DATOS TÉCNICOS DEL INMUEBLE OFRECIDO EN LOCACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **LOCACIÓN ACTUAL N°:36/2012** | **CONTRATO ACTUAL N° 36/12** | **VIGENCIA:01/01/16 al 30/06/17** |

| | |
|---|---|
| **UTILIZACIÓN DEL INMUEBLE** | Sección de Distribución Regional Mcal. Estigarribia dependiente de la Agencia Regional Boqueron de la Dirección de Gestión Regional. |
| **DATOS DEL PROPIETARIO** | |
| **Nombre y Apellido:** | Gladys de la Cruz Delgado del Puerto |
| **Cedula de identidad N°:** | 1.150.102 |
| **Dirección Particular/ Barrio:** | Avda. Paz del Chaco-Barrio Sagrada Familia |
| **Departamento/ Ciudad:** | Mcal. Estigarribia/Boqueron |
| **Teléfono/s:** | (0991)653335 |
| **DATOS DEL INMUEBLE OFRECIDO EN LOCACIÓN** | |
| **Dirección / Barrio:** | M. Auxiliadora y Fortin Campo Vía |
| **Departamento/ Ciudad:** | Mcal. Estigarribia/Boqueron |
| **Cta. Cte. Ctral / Padrón y Finca N°:** | 34-0036-15 |
| **Superficie total del terreno (m2):** | 800 m2 |
| **Datos de la Escritura Pública** | |
| **Georeferenciamiento:** | X: 748065; Y: 7561894 |
| **SERVICIOS BÁSICOS** | |
| **Energía Eléctrica, N° de Medidor / NIS:** | Med. N° 1945353 AMPY; NIS N° 1674236 |
| **Agua Potable: N° de Cta. Cte. Ctral. y/o Medidor** | 34-0008-15-000-9 |
| **Teléfono(COPACO) N° Línea:** | (0494)247274 |
| **Servicio de Limpieza** | A cargo del local |
| **Servicio de recolección de resíduos solidos** | N/A |
| **OTROS** | |
| **Medios de transporte en la zona:** | Regular |
| **Características de la zona:** | Si |
| **Vías de acceso:** | Terrestre |
| **DETALLES DE LA EDIFICACIÓN DE LA LOCACIÓN** | |
| **Superficie edificada (m2):** | 238 |
| **Estacionamiento Usuarios:** | N/A |
| **Cerramiento perimetral:** | Muralla de ladrillos |
| **Acceso Vehicular/ peatonal** | Si |
| **Veredas:** | Terraplem |
| **Sanitarios (especificar cantidad):** | 1 (Uno) |
| **Instalación eléctrica:** | Trifásica |
| **Material de construcción predominante:** | Ladrillo común |
| **Estado general de la construcción:** | Falta pintura y mantenimiento general |
| **Estado general del piso** | Regular |
| **Estado general del techo.** | Regular |
| **Estado general de pinturas y revestimientos:** | Falta pintura y mantenimiento general |
| **Espacio disponible - dependencias** | 3 Oficinas, 1 Depósito, 1 Cocina, 2 Baños, Galeria. |
| **Adjuntos** | ( ) Fotos interior ( ) Fotos exterior ( ) planta arquitectónica |

**OBSERVACION**

| | |
|---|---|
| **Responsable de la Verificación**<br>**Ing. Eva Segovia**<br>**DSA/DAP-Asistencia** | **Dpto. Administración de Propiedades**<br>**Ing. Raquel Almeida**<br>Dpto. Administración de Propiedades/DI/DAP |

DPTO. DE COMPRAS N° 01 SECCION




# CRÓQUIS DE UBICACIÓN




SUPERFICIE CONSTRUIDA CON GALERÍA ... 238,00 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA SIN GALERÍA ..... 113,00 m2

CIUDAD: MARISCAL ESTIGARRIBIA
PROPIETARIO: GLADYS DELGADO DEL PUERTO

Ing. Agr. Gustavo Alfredo
Dpto. Administración de Propiedades DLDP