



PLANTA DE ARQUITECTURA 1/75



PLANTA DE UBICACIÓN 1/750

 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE USF MANGRULLO			
Ubicación: Paso Jovai - Cuarta Región Sanitaria Guairá			
PLANTA DE ARQUITECTURA 1/75			
PLANTA DE UBICACIÓN 1/750			LAMINA N°:
 D.T. - DIRECTORIO FISICO MANEJO DE RECURSOS FISICOS	DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS	Director : Arq. Horacio Loizaga	Fecha: ..... Proyecto y Digitalización: Departamento de Diseños y Proyectos
	COORDINACION TÉCNICA	Coordinación Técnica Arq. Leticia Herrerros C.	